

Mastyフロッピーディスク変換アダプター PC98動作確認済み一覧表

2016年6月10日更新

| 項番 | モデル | スロットインタイプ | 34芯コネクタ | 26芯コネクタ | 使用モデル |
|----|---|-----------|---------|---------|------------|
| 1 | PC-9801BA(5インチモデル) | | ●(注2) | | PC98互換モデル |
| 2 | PC-9801BX2/U2 | | ● | ●(注3) | PC98互換モデル |
| 3 | PC-9801BX2/U6 | | ● | ●(注3) | PC98互換モデル |
| 4 | PC-9801BX4 | | ●(注2) | | PC98互換モデル |
| 5 | PC-9801DA(3.5インチモデル) | | ● | | PC98互換モデル |
| 6 | PC-9801DA(5インチモデル) | | ●(注4) | | PC98互換モデル |
| 7 | PC-9801DX(3.5インチモデル) | | ● | ●(注3) | PC98互換モデル |
| 8 | PC-9801DX(5インチモデル) | | ● | ●(注3) | PC98互換モデル |
| 9 | PC-9801ES | | ● | | PC98互換モデル |
| 10 | PC-9801EX | | ● | | PC98互換モデル |
| 11 | PC-9801FA | | ● | | PC98互換モデル |
| 12 | PC-9801FX | | ●(注2) | | PC98互換モデル |
| 13 | PC-9801UV | | ● | | PC98互換モデル |
| 14 | PC-9801UV11 | | ●(注5) | | PC98互換モデル |
| 15 | PC-9801UX | | ● | | PC98互換モデル |
| 16 | PC-9801VX(5インチモデル) | | ● | | PC98互換モデル |
| 17 | PC-9821Ra266 | | ● | | PC98互換モデル |
| 18 | PC-9821Ra300 | | ●(注2) | | PC98互換モデル |
| 19 | PC-9821Ra43 | | ● | | PC98互換モデル |
| 20 | PC-9821V20 | | ● | | PC98互換モデル |
| 21 | PC-9821Xa16 | | ● | | PC98互換モデル |
| 22 | PC-9821Xc16 | | ● | | PC98互換モデル |
| 23 | FC-9801K | ●(注1) | | | PC/AT互換モデル |
| 24 | FC-9821Ke | ●(注1) | | | PC/AT互換モデル |
| 25 | FC-9821X model2 | ●(注1) | | | PC/AT互換モデル |
| 26 | FC-9821Xa | | ●(注2) | | PC98互換モデル |
| 27 | Logitech LFD381RE (PC-98用外付けFDD BOX) | | ● | | PC98互換モデル |

(注1) FC98用スロットインブラケット<オプション : **SS-FDA-OPT1-05**>が必要

(注2) 反転ジョイント<オプション : **SS-FDA-OPT1-01**>が必要

(注3) 26ピン⇄34ピン変換ケーブル<オプション : **SS-FDA-OPT1-03**>が必要

(注4) カードエッジタイプI/Fなので、<オプション : **SS-FDA-OPT1-11**>アタッチメントでの代替が必要

(注5) 省スペースモデルで純正ケーブルに余裕がないため、特注ケーブルが必要(別途相談)